
Tribunale di Pordenone
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

promossa da: **Banca di Credito Cooperativo Pordenonese**

contro:

N° Gen. Rep. **14/2018**
data udienza ex art. 569 c.p.c.: 14-11-2018 ore 09:00

Giudice Delle Esecuzioni: **Dott. FRANCESCO TONON**

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Lotto 001 - Appartamento

Esperto alla stima: Dott. Agr. Saverio Marini
Codice fiscale: MRNSVR71E11G224U
Partita IVA: 04726600267
Studio in: Via A. Manzoni 13/C/5 - 33085 Maniago
Cellulare 3485183407
Telefono: 0427731354
Fax: 0427731354
Email: marinisaverio@gmail.com
Pec: s.marini@epap.conafpec.it

10. FOTO

10.1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – via G. Verga 13

Foto n. I – Il contesto territoriale nel quale è inserito il bene esecutato – cerchiato in rosso e segnato (fonte google map).

Foto n. II – Ambito nel quale è inserito il bene esecutato – cerchiato in rosso (fonte google map).

Foto n. 1 – Condominio con vista da via G. Verga (lato Nord - Ovest).

Foto n. 2 – Condominio visto da via G. Verga (lato Ovest).

Foto n. 3 – Condominio con vista da via G. Verga (lato Nord).

Foto n. 4 – Condominio visto da via G. Verga (lato Sud-Ovest).

Foto n. 5 – Appartamento al piano terra (evidenziato in rosso) visto da via G. Verga.

Foto n. 6 – Coni visuali prospetti.

Foto n. 7 – Portoncino d'ingresso appartamento.

Foto n. 8 – Ingresso – Soggiorno - Cucina.

Foto n. 9 – Ingresso – Soggiorno – Cucina.

Foto n. 10 – Ingresso – Soggiorno - Cucina. In evidenza vetro camera della porta finestra rotto.

Foto n. 11 – Camera da letto. In evidenza pavimentazione in parquette danneggiata.

Foto n. 12 – Camera da letto.

Foto n. 13 – Camera da letto. In evidenza pavimentazione danneggiata.

Foto n. 14 – Bagno.

Foto n. 15 – Dettaglio sanitari bagno.

Foto n. 16 – Dettaglio sanitari bagno.

Foto n. 17 – Dettaglio sanitari bagno.

Foto n. 18 – Poggiolo.

Foto n. 19 – Poggiolo.

Foto n. 20 – Coni visuali appartamento.

Foto n. 21 – Gruppo termico – Immergas.

Foto n. 22 – Scaldabagno elettrico.

Foto n. 23 – Segni di degrado.

Foto n. 24 – Segni di degrado.

Foto n. 25 – Degrado della pavimentazione in parquette.

Foto n. 26 – Degrado della pavimentazione in parquette.

Foto n. 27 – Dettaglio: rottura del vetro della portafinestra.

Foto n. 28 – Distacchi delle tinte su facciata condominiale.

Foto n. 29 – Dettaglio: impianto elettrico.

Foto n. 30 – Posto auto assegnat, sul retro dell'edificio condominiale.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13




Foto n. I – Il contesto territoriale nel quale è inserito il bene esecutato – cerchiato in rosso e segnato (fonte google map).




Foto n. II – Ambito nel quale è inserito il bene esecutato – cerchiato in rosso (fonte google map).

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 1 – Condominio con vista da via G, Verga (lato Nord - Ovest).



Foto n. 2 – Condominio visto da via G. Verga (lato Ovest).

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 3 – Condominio con vista da via G. Verga (lato Nord).



Foto n. 4 – Condominio visto da via G. Verga (lato sud-ovest).

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 5 – Appartamento al piano terra (evidenziato in rosso visto da via G. Verga.




Foto n. 6 – Coni visuali prospettivi.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13




Foto n. 7 – Portoncino d'ingresso appartamento.



Foto n. 8 – Ingresso – Soggiorno - Cucina.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 9 – Ingresso – Soggiorno – Cucina.



Foto n. 10 – Ingresso – Soggiorno - Cucina. In evidenza vetro camera della porta finestra rotto.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13




Foto n. 11 – Camera da letto. In evidenza pavimentazione in parquette danneggiata.



Foto n. 12 – Camera da letto.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 13 – Camera da letto. In evidenza pavimentazione danneggiata.



Foto n. 14 – Bagno.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 15 – Dettaglio sanitari bagno.



Foto n. 16 – Dettaglio sanitari bagno.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 17 – Dettaglio sanitari bagno.



Foto n. 18 – Poggiolo.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 19 – Poggiolo.




Foto n. 20 – Coni visuali appartamento.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 21 – Gruppo termico – Immergas.



Foto n. 22 – Scaldabagno elettrico.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 23 – Segni di degrado.



Foto n. 24 – Segni di degrado.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 25 – Degrado della pavimentazione in parquette.




Foto n. 26 – Degrado della pavimentazione in parquette.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 27 – Dettaglio: rottura del vetro della portafinestra.



Foto n. 28 – Distacchi delle tinte su facciata condominiale.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Stino di Livenza (VE) – Corbolone – via Giovanni Verga n. 13



Foto n. 29 – Dettaglio: impianto elettrico.



Foto n. 30 – Posto auto assegnato, sul retro dell'edificio condominiale.