

Appartamento sub 18 – Piano 1
Milano – Via Pietro Crespi n. 10



Foto 1 – Vista, da via P. Crespi angolo via Marco Aurelio, del complesso immobiliare in cui è ubicata l'unità immobiliare pignorata



Foto 2 – Vista ed inquadramento dell'immobile pignorato da via Marco Aurelio





Foto 3 – Accesso al compendio immobiliare da via Pietro Crespi civico 10



Foto 4 – Vista dal cortile comune, con accesso al vano scala





Foto 5 - Vano scala comune



Foto 6 - Piano di sbarco della scala ed accesso all'immobile sito al piano primo



Foto 7/8 - Accesso all'appartamento nel locale soggiorno/cucina





Foto 8/9 – Bagno



Foto 9 – Locale a destra del soggiorno





Foto 10 – Locale a destra del soggiorno



Foto 11 – Locale a sinistra del soggiorno





Foto 12 – Locale a sinistra del soggiorno



Foto 13 – Vista del soggiorno verso il ballatoio comune



Bagno esterno di proprietà del sub 18 – Piano 1
Milano – Via Pietro Crespi n. 10



Foto 14 – Ballatoio comune.

*Riquadrato in rosso la vecchia porta di accesso al bagno esterno di proprietà dell'U.I. sub 18
Con la freccia si indica la porta di accesso all'appartamento*



*Foto 15 – Vista e inquadramento dal ballatoio comune del bagno esterno di proprietà
dell'unità immobiliare pignorata*





Foto 16 – Riquadrato in rosso l'ingombro dell'attuale bagno realizzato all'interno dell'appartamento di altrui proprietà con annessione del bagno di proprietà dell'unità immobiliare pignorata sub 18



Foto 17/18 – Bagno realizzato nell'appartamento attiguo inglobando il servizio igienico esterno di proprietà e annesso all'unità immobiliare pignorata sub 18



Cantina annessa al sub 18 – Piano S1
Milano – Via Pietro Crespi n. 10



Foto 16 – Accesso al piano cantine



Foto 17 – Riquadratura delle cantine (compresa la cantina annessa all'unità immobiliare pignorata sub 18), ad oggi abusivamente inglobate all'unità immobiliare sovrastante a formazione di una taverna





Foto 18 – Taverna abusiva realizzata al piano interrato, inglobando le cantine di altrui proprietà



Foto 19 – Taverna abusiva realizzata inglobando le cantine di altrui proprietà

