

Studio Tecnico Ing. Filippo Maurizio

Via Colombera 1/E - 33080 Porcia (PN)

tel./fax 0434/923023 - Cell. 349/6027920

e-mail: mauriziofilipetto@alice.it - P.E.C.: maurizio.filipetto@ingpec.eu

P.I. : 01447310937 - C.F.: FLP MRZ 72A21 G888Q

ALLEGATO 7

Documentazione fotografica

Studio Tecnico Ing. Filippo Maurizio

Via Colombera 1/E - 33080 Porcia (PN)

tel./fax 0434/923023 - Cell. 349/6027920

e-mail: filipptomaurizio@gmail.com - P.E.C.: maurizio.filipetto@ingpec.eu

P.I. : 01447310937 - C.F.: FLP MRZ 72A21 G888Q

Fig.1: vista da sud



Fig.2: vista da sud - est



Fig.3: vista da est



Fig.4: vista da nord - est



Studio Tecnico Ing. Filippo Maurizio

Via Colombera 1/E - 33080 Porcia (PN)

tel./fax 0434/923023 - Cell. 349/6027920

e-mail: filippettomaurizio@gmail.com - P.E.C.: maurizio.filipetto@ingpec.eu

P.I. : 01447310937 - C.F.: FLP MRZ 72A21 G888Q

Fig.5: vista da nord - ovest



Fig.6: vista da ovest



Fig.7: vano scale condominiale



Fig.8: particolare pavimentazione parti comuni condominio



Studio Tecnico Ing. Filippo Maurizio

Via Colombera 1/E - 33080 Porcia (PN)

tel./fax 0434/923023 - Cell. 349/6027920

e-mail: filipptomaurizio@gmail.com - P.E.C.: maurizio.filipetto@ingpec.eu

P.I. : 01447310937 - C.F.: FLP MRZ 72A21 G888Q

Fig.9: vista entrata appartamento al piano



Fig.10: entrata - corridoio in appartamento



Fig.11: soggiorno



Fig.12: angolo cucina - pranzo



Studio Tecnico Ing. Filippo Maurizio

Via Colombera 1/E - 33080 Porcia (PN)

tel./fax 0434/923023 - Cell. 349/6027920

e-mail: filipptomaurizio@gmail.com - P.E.C.: maurizio.filipetto@ingpec.eu

P.I. : 01447310937 - C.F.: FLP MRZ 72A21 G888Q

Fig.13: terrazzino con accesso dal soggiorno



Fig.14: corridoio zona notte



Fig.15: camera sud - est



Fig.16: terrazzino con accesso dalla camera sud - est



Fig.17: vista bagno dal corridoio zona notte



Fig.18: altra vista bagno dalla finestrella



Fig.19: camera ad est



Fig.20: vista radiatore generico con valvola termostatica e ripartitore di calore



Fig.21: vista frutti impianto elettrico



Fig.22: particolare parete in entrata da ripristinare



Fig.23: vista quadro impianto elettrico dell'appartamento e citofono



Fig.24: vista scale parti comuni scantinato



Fig.25: vista entrata cantina




Fig.26: vista cantina



Fig.27: altra vista cantina



Fig.28: vista garage interrato dall'esterno



Fig.29: vista posto auto garage



Fig.30: dettaglio posto auto garage

