


Foto 1 - 2:



Budoia, via Cardazzo n°. 15 - Il prospetto a nord-est della casa indipendente.

Foto 3:



Budoia, via Cardazzo n°. 15 - Il prospetto a nord - est della casa indipendente.

Foto 4 - 5:



Budoia, via Cardazzo n° 15 - Il prospetto a sud - ovest della casa indipendente e la corte.

Foto 6 - 7:



Budoia, via Cardazzo n°. 15 - L'ingresso.

Foto 8:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, piano terra - L'ingresso ed il sottoscala.

Foto 9:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, piano terra - *Il sottoscala.*

Foto 10 - 11:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, piano terra - La stanza.

Foto 12:



Budoia, via Cardazzo n°. 15 – La scala di accesso al piano primo.

Foto 13 - 14:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, piano I – La sala da pranzo.

Foto 15 - 16:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, piano I – Il ripostiglio adibito a cucina.

Foto 17:



Budoia, via Cardazzo n° 15, piano I - *Il disimpegno.*

Foto 18:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, piano I - *Il disimpegno.*

Foto 19 - 20:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, piano I - La camera 1.

Foto 21 - 22:



Budoia, via Cardazzo n° 15, piano I - La camera 2.

Foto 23 - 24:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, piano I - Il bagno.

Foto 25 - 26:



Budoia, via Cardazzo n° 15, piano I - *La veranda.*

Foto 27:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, piano I - Il poggiolo.

Foto 28 - 29:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, piano I – *Sopra il poggiolo, sotto la copertura.*

Foto 30:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, piano I- La caldaia murale.

Foto 31 - 32:



Budoia, via Cardazzo n°. 15 – Lo stato degli impianti: idraulico e termico.

Foto 33:



Budoia, via Cardazzo n°. 15 – Particolare dell'infisso interno.

Foto 34 - 35:



Budoia, via Cardazzo n°. 15 – Particolare dell'infisso esterno.

Foto 36 -37:



Budoia, via Cardazzo n°. 15 – Particolari dell'impianto elettrico.

Foto 38 - 39:



Budoia, via Cardazzo n°. 15 - Particolare dei terminali dell'impianto termico.

Foto 40 -41:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, Piano terra - *Danni agli intonaci.*

Foto 42 - 43:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, Piano primo - *Danni alla tinteggiatura.*

Foto 44 - 45:



Budoia, via Cardazzo n°. 15, Piano primo – *Sopra danni alla tinteggiatura, segni di infiltrazioni di acqua meteorica sulla botola di accesso al sotto tetto.*