



ALLEGATO "A"

Esecuzione Immobiliare n° 52/2016 promossa da:

-FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. -

contro

-

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SUB. 3;

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SUB. 4.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1-2: Fabbricato sub.3 lati Ovest e Nord-Ovest.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 3-4: Fabbricato sub.3 lati Nord-Ovest e Est.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5-6: Fabbricato sub.3 lati Sud-Est e legnaia lato Sud.




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 7-8: Fabbricato sub.3 – interno locale bar.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9-10: Fabbricato sub.3 – interno locale bar e corridoio.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 11-12: Fabbricato sub.3 – interno bagni e sala ristorante piano terra.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 13-14: Fabbricato sub.3 – Interno cucina e vano scale.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 15-16: Fabbricato sub.3 –Piano scantinato.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 17-18: Fabbricato sub.3 – Corridoio e bagni piano primo.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 19-20: Fabbricato sub.3 – Bagni e controsoffitti piano primo.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 21-22: Fabbricato sub.3 – Controsoffitti e abitazione piano primo.




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 23-24: Fabbricato sub.3 – Appartamento uso abitazione piano primo.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 25-26: Fabbricato sub.3 – Terrazza piano primo.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 27-28: Fabbricato sub.3 – Terrazza e locali camere piano primo.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 29-30: Fabbricato sub.3 – Locali camere piano primo.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 31-32: Fabbricato sub.3 – Bagno camere piano primo e vano scale.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 33-34: Fabbricato sub.3 – Sottotetto.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 35-36: Fabbricato sub.3 – Ristorante estivo piano terra.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 37-38: Fabbricato sub.3 – Ristorante estivo piano terra e legnaia.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 39-40: Fabbricato sub.3 – Copertura danneggiata.




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 41-42: Fabbricato sub.4 lato Nord e Sud.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 43-44: Fabbricato sub.4 – ingresso piano terra e vano scale.




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 45-46: Fabbricato sub.4 – Salotto p. terra e scale comunicanti con sub.3



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 47-48: Fabbricato sub.4 – Disimpegno p. primo e bagno.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 49-50: Fabbricato sub.4 – Camere e soggiorno.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 51-52: Fabbricato sub.4 – Sottotetto.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 53-54: Fabbricato sub.4 – Facciata lato Nord e legnaia.

