

Studio Tecnico Ing. Filipetto Maurizio

Via Colombera 1/E - 33080 Porcia (PN)

tel./fax 0434/923023 - Cell. 349/6027920

e-mail: filipettomaurizio@gmail.com - P.E.C.: maurizio.filipetto@ingpec.eu

P.I. : 01447310937 - C.F.: FLP MRZ 72A21 G888Q

ALLEGATO 6

Documentazione fotografica

Studio Tecnico Ing. Filipetto Maurizio

Via Colombera 1/E - 33080 Porcia (PN)

tel./fax 0434/923023 - Cell. 349/6027920

e-mail: filipettomaurizio@gmail.com - P.E.C.: maurizio.filipetto@ingpec.eu

P.I. : 01447310937 - C.F.: FLP MRZ 72A21 G888Q

Fig. 1: vista da sud del condominio



Fig. 2: particolare appartamento visto da sud



Fig. 3: vista da nord



Fig. 4: altra vista da nord



Fig. 5: ingresso condominiale



Fig. 6: citofono condominiale



Fig. 7: ascensore



Fig. 8: ingresso appartamento al piano secondo



Fig. 9: pranzo soggiorno



Fig.10: angolo cucina



Fig. 11: vista ingresso da zona giorno



Fig. 12: vista disimpegno zona notte da ingresso



Fig. 13: vista disimpegno da camera 1



Fig. 14: vista camera 1 da disimpegno



Fig. 15: altra vista camera 1



Fig. 16: vista camera 2 da disimpegno



Fig. 17: vista bagno da disimpegno



Fig. 18: altra vista bagno



Fig. 19: terrazzino



Fig. 20: altra vista terrazzino



Fig. 21: vista giardino condominiale da terrazzino



Fig. 22: pavimentazione zona giorno



Fig. 23: pavimentazione zona notte



Fig. 24: scaldacqua



Fig. 25: tubazioni raffrescamento a soffitto



Fig. 26: bocchette raffrescamento



Fig. 27: termostato



Fig. 28: frutti impianto elettrico



Fig. 29: quadro elettrico



Fig. 30: citofono



Fig. 31: portoncino blindato d'entrata



Fig. 32: serramenti esterni in legno con vetrocamera



Fig. 33: bagnamento dovuto a perdite d'impianto (camera 2)



Fig. 34: scrostamento pittura sopra doccia



Fig. 35: scrostamento pittura a lato di finestra (camera 1)



Fig. 36: posto auto coperto

