

Foto 1 - 2:



Budoia, via Cardazzo n°. 13 - Il prospetto a nord-est del negozio.

Foto 3:



Budoia, via Cardazzo n° 13 - Il prospetto a nord-est del negozio.

Foto 4 - 5:



Budoia, via Cardazzo n°. 13 - Il prospetto a sud-ovest della negozio.

Foto 6 - 7:



Budoia, via Cardazzo n°. 13 – Il locale con destinazione punto vendita per pizze d'asporto.

Foto 8 - 9:



Budoia, via Cardazzo n°. 13 – Il locale con destinazione punto vendita per pizze d'asporto.

Foto 10 - 11:



Budoia, via Cardazzo n° 13 – Il locale con destinazione laboratorio.

Foto 12 - 13:



Budoia, via Cardazzo n°. 13 – Sopra il locale con destinazione laboratorio, sotto il particolare dei danni all'intonaco.

Foto 14:



Budoia, via Cardazzo n°. 13 – Particolare dell'infisso interno.

Foto 15:



Budoia, via Cardazzo n°. 13 – Particolare dell'infisso interno.

Foto 16 - 17:



Budoia, via Cardazzo n°. 13 – Il locale spogliatoio – w.c..

Foto 18 - 19:



Budoia, via Cardazzo n°. 13 – Lo scaldabagno.

Foto 20 -21:



Budoia, via Cardazzo n°. 13 – Particolari dell'impianto elettrico.

Foto 22 - 23:



Budoia, via Cardazzo n°. 13 – Particolari dell'impianto elettrico.

Foto 24 -25:



Budoia, via Cardazzo n°. 13, WC - *Danni agli intonaci.*