

Foto 1: Inquadramento territoriale



Foto 2: Individuazione del terreno e del fabbricato che insiste su di esso



Foto 3: Confine Nord con proprietà aliena




Foto 4: Confine Sud con terreno di proprietà con proprietà aliena






Foto nn. 5 e 6: Stradina di accesso al cespite e che costeggia lo stesso lungo il lato Est






Foto nn. 7 e 8: La vegetazione infestante del terreno su cui insiste il fabbricato, tale da non poter accedervi




Foto 9: Fabbricato allo stato rustico che insiste sul terreno in questione



Foto 10: Collegamenti verticali e vano ascensore in calcestruzzo armato




Foto 11: Tompagnature in blocchi di laterizio lungo il fronte Est



Foto 12: Tramezzature interne con blocchi di lapillo




Foto 13: Stato di degrado dei tompagni sulla corte interna dell'edificio



Foto 14: Atti vandalici all'interno del fabbricato



Foto 15: Rampa di collegamento tra il piano seminterrato con i diversi livelli del cespite



Foto 16: ballatoi e parti comuni del fabbricato



Foto 17: Ballatoi e predisposizione per il giunto strutturale



Foto 18: Vegetazione spontanea cresciuta davanti il varco di accesso al garage