



Vista del condominio dalla strada

ESTERNO FABBRICATO



Vista dell'immobile soggetto a E.I. (si veda la parte nel riquadro rosso)



Vista dell'immobile soggetto a E.I. (si veda la parte nel riquadro rosso)



INTERNO FABBRICATO

Foto del portoncino di ingresso



Interno camera da letto (si noti la muffa sulle pareti)



Interno camera da letto (si noti la muffa sulle pareti)





Finestra della camera da letto (la protezione non è adeguata)



Locale bagno (si noti la muffa sul soffitto)



Locale bagno (sanitari)



Locale bagno (sanitari)



Locale seconda camera da letto



Locale seconda camera da letto (si noti che da sulla terrazza)





Locale Cucina



Caldia presente in cucina



Porte scorrevoli della sala che danno sulla terrazza



Muffa sul soffitto in prossimità della porta scorrevole



Porte scorrevoli che danno sulla terrazza (si veda la muffa)



Parete della sala verso la terrazza (si veda la muffa)





Ingrandimento della foto precedente



Foto interno sala, sulla sinistra la porta di ingresso e sulla destra la porta della cucina



Foto interno sala verso l'ingresso, sulla sinistra la porta scorrevole che da sulla terrazza



Foto interno sala verso la cucina e il disimpegno delle camere



Porta della sala che da sulla terrazza



Muro di separazione con la terrazza di terzi





Porta di uscita dalla seconda camera



Foto della copertura