

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMMOBILE IN  
COMUNE DI CORDENONS INDIVIDUATO AL F. 35  
MAPP. 15 SUB. 15-16-17-18

**All. 34**

Prospetto principale



Immobile non autorizzato e pignorato da terzi



Prospetto principale



Prospetto principale



Particolare tettoia su prospetto principale



Prospetto principale




Prospetto principale



Prospetto principale portone ingresso magazzini



Cabina ENEL



Prospetto principale Est



Piazzali di manovra

Prospetto Sud



Prospetto principale



Piazzale di manovra con edificio non autorizzato e pignorato da terzi



Fabbricato adibito a magazzino



Tettoie abusive lato Est



Fabbricato adibito a magazzino



T



Fabbricato adibito a magazzino



Fabbricato adibito a lavorazione



Particolare carro ponte e copertura fabbricato lavorazione



Fabbricato adibito a lavorazione



Fabbricato adibito a lavorazione zona servizi



Fabbricato adibito a lavorazione



Fabbricato adibito a lavorazione ufficio



Fabbricato adibito a lavorazione ufficio



Fabbricato adibito a lavorazione docce




Fabbricato adibito a lavorazione zona servizi



Fabbricato adibito a lavorazione magazzini



Fabbricato adibito a lavorazione w.c.



Fabbricato adibito a lavorazione magazzini

