

- Esterno immobile



Accesso al piano interrato



Tetto a terrazza. Nella foto sotto è segnata in rosso, a titolo indicativo, la parte oggetto di E.I.



- **Interno immobile**



Vista della terrazza esterna dalla cucina



Tettoia a chiusura della terrazza alla quale si arriva dalla cucina




Locale cucina



Locale attiguo alla cucina e posto in adiacenza alla terrazza



ingresso



Ingresso



Corridoio zona notte



Prima camera da letto



ripostiglio



Tracce di muffa dovute probabilmente a ponte termico nella camera da letto che da sulla terrazza




seconda camera da letto



Primo bagno



Secondo bagno



Terza camera da letto



Quarta camera da letto



Infiltrazione all'interno della quarta camera da letto



Locale soggiorno (vista verso l'ingresso)



Locale soggiorno



Locale soggiorno



Locale soggiorno



Terrazza alla quale si accede dal soggiorno




Copertura in frangisole della terrazza alla quale si accede dalla sala. Si noti anche il livello di degrado delle colonne.



Prima cantina




Seconda cantina



Vista accesso garage



Vista interno garage



Vista del portone di accesso al livello -1 delle cantine e garage