

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
PARTE I**



**1. veduta prospettica dell'edificio su via Papa Giovanni XXIII (a sud)**



**2. prospetto dell'edificio sulla strada**



**3. veduta prospettica dell'edificio su via Papa Giovanni XXIII**



**4. particolare della facciata sul fronte sud**



**5. particolare della facciata su via Papa Giovanni XXIII, in corrispondenza dell'ingresso al corpo scala in cui è sita l'unità immobiliare pignorata**



**6. l'ingresso al corpo scala in cui è sita l'unità immobiliare pignorata**




**7. l'interno del vano scala al piano terra**



**8. particolare del vano scala**



**9. particolare del rivestimento scala**



**10. il pianerottolo/corridoio comune di ingresso all'unità immobiliare**



**11. veduta del pianerottolo/corridoio di ingresso all'unità immobiliare**



**12. particolare del pianerottolo di ingresso all'unità immobiliare**



**13. veduta della porta di ingresso all'unità immobiliare**



**14. la porta di ingresso all'unità immobiliare vista dall'interno**



**15. particolare del citofono posto accanto alla porta di ingresso**



**16. particolare del quadretto elettrico di appartamento e del contatore**



**17. vista della sala di soggiorno verso l'affaccio a sud**




**18. particolare della porta finestra del soggiorno**



**19. vista del locale cucina dal soggiorno**



**20. vista della cucina**



**21. veduta della balconata ubicata sul fronte sud**



**22. particolare delle persiane scorrevoli in legno**