

Fallimento Ferrutat Colimar S.p.A. - Fotografie stato di fatto

ESTERNO



Ingresso al cortile condominiale



Ingresso zona uffici



Particolare dell'angolo di testa




Ingresso posteriore per le merci

Fallimento Ferrutat Colimar S.p.A. - Fotografie stato di fatto

INTERNO UFFICI



Uffici piano primo



Uffici piano primo



Scale zona ufficio




Uffici piano secondo



INTERNO MAGAZZINO



Struttura del Magazzino - Lucernai



Zona movimento merci



Ingresso posteriore



Copertura con lucernai