


VISTE ESTERNE

Lato principale: affaccio su viale della Libertà

Lato secondario: affaccio su via Bartolomeo D'Alviano; appartamento a p.2 e retro ripostiglio a p.3



Vano scale: il soffitto presenta infiltrazioni da lucernaio a pate e presumibilmente anche da copertura, con proliferazione di muffe: va condotta manutenzione



Terrazzo a p.3° (lastrico solare) di copertura appartamento in oggetto: varie viste e porta di arrivo dal vano scale

L'accessorio (ripostiglio) con accesso dal terrazzo (lastrico solare): anche detto locale, ingombro di suppellettili all'epoca di sopralluogo, necessita di manutenzione.

Il lastrico solare è diviso in due porzioni in corrispondenza della linea rossa ove vi è reticolato: al di qua la porzione raggiungibile con vano scala di accesso all'immobile in oggetto.

