





Fotografia n°1 – Vista della zona d’accesso al fabbricato, cortile e area di parcheggio




Fotografia n°2 – Vista del fabbricato lato pensilina d’ingresso al vano scala per le abitazioni

Fotografia n°3 – Vista dell'ingresso e del portoncino dall'interno; vano scala




Fotografia n°4 – Vista dello sbarco ascensore al piano terzo

Fotografia n°5 – Vista della porta d'accesso all'unità immobiliare




Fotografia n°6 – Vista dell'interno – locale ingresso, soggiorno/cucina



Fotografia n°7 – Vista della zona tinello/cucina



Fotografia n° 8 – Vista della parte destinata alla cottura con inadeguato allaccio delle tubature dell'acqua agli attacchi destinati alla caldaia murale, non installata





Fotografia n° 9 – Vista della camera



Fotografia n°10 – Vista del bagno

Fotografia n°11 – Vista del bagno.



Fotografia n°12 – Vista del balcone dove si nota la presenza della bombola del gas e del boiler elettrico.