


## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**1. Veduta prospettica lungo la via Alfonso Capecelatro**



**2. Veduta prospettica lungo la via Alfonso Capecelatro in direzione della via P. Rembrandt**



**3. Prospetto dell'edificio in cui è sita l'unità immobiliare**



**4. Prospetto dell'edificio sulla via Alfonso Capecelatro**



**5. Portoncino di ingresso all'edificio dal civico n. 15**



**6. Fermata ATM sulla via Capecelatro**



**7.Porta blindata di ingresso all'unità immobiliare**



**8.Contatore elettrico sito all'ingresso dell' appartamento**



**9. Il corridoio di ingresso-disimpegno**



**10. Interno del ripostiglio**



**11.Particolare del passaggio della pavimentazione tra corridoio e bagno**



**12.Il bagno**



**13.Veduta del bagno verso il corridoio di disimpegno**



**14.Particolare del soffitto del bagno con tracce di una pregressa perdita di acqua dal piano superiore**



**15.Veduta della stanza di soggiorno**



**16.La stanza di soggiorno nella quale si intravede sulla sinistra l'ingresso al cucinino**



**17. Veduta del soggiorno verso il corridoio di disimpegno**



**18. Interno del cucinotto accessibile dalla stanza di soggiorno**



**19-20. Il balconcino del soggiorno e la caldaia istantanea a gas per la produzione di acqua calda sanitaria ubicata sulla parete esterna**