



Vista immobile dalla parte retrostante



Accesso carraio al condominio



Vista del condominio



Accesso pedonale al condominio



Porta di accesso al condominio dal livello -1
(vista dal corsello di manovra dei garage)



Alcune delle macchie di umidità presenti
nel corridoio dell'interrato



Foto corsello manovra



Vista esterna garage



Vista interna garage



Particolare interno garage



Rampa che dal corsello di manovra
conduce all'accesso carraio



Problematiche di infiltrazione nella parte inferiore del terrazzino
dell'unità immobiliare oggetto della presente procedura



Vista dall'interno del portoncino di ingresso al condominio



Problematiche di infiltrazione in corrispondenza del portoncino di ingresso al condominio



Problematiche di infiltrazione in corrispondenza del portoncino di ingresso al condominio



Problematiche di infiltrazione in corrispondenza del serramento di ingresso al condominio



Scale che conducono al primo piano
(l'unità immobiliare oggetto della presente procedura è quella individuata con un pallino rosso)



Scala che conduce al piano interrato



Contatori posti nell'interrato



Contatori posti nell'interrato
(si noti che non risulta installato il contatore dell'unità immobiliare
oggetto della presente procedura esecutiva)



Vista della terrazza a cui si accede dalla zona giorno



Particolare della terrazza a cui si accede dalla zona giorno



Particolare caldaia presente nella terrazza



Vista dalla terrazza