



FOTO 1 – Edificio in Milano, Via Lisgate 2



FOTO 2 – Androne d'ingresso

Giudice: Dott.ssa Maria Gabriella Mennuni
Custode: Avv. Vincenzo Capuano
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 3 – Retro dell'edificio su cui si affaccia l'unità oggetto di pignoramento



FOTO 4 – Particolare porta di accesso all'unità pignorata

Giudice: Dott.ssa Maria Gabriella Mennuni
Custode: Avv. Vincenzo Capuano
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 5 – Locale con accesso al balcone



FOTO 6 – Angolo cottura e porta accesso bagno

Giudice: Dott.ssa Maria Gabriella Mennuni
Custode: Avv. Vincenzo Capuano
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 7 – Il bagno



FOTO 8 – Particolare del bagno



FOTO 9 – Macchi infiltrativa nel vano bagno



FOTO 10 – Disimpegno ingresso visto dal bagno

Giudice: Dott.ssa Maria Gabriella Mennuni
Custode: Avv. Vincenzo Capuano
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 11 e 12 – Piano sottotetto scala dx, corridoio comune vani solaio

Giudice: Dott.ssa Maria Gabriella Mennuni
Custode: Avv. Vincenzo Capuano
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli