


UNITA' IMMOBILIARE DI VIA FIUME 44- CORSICO (MI)  
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE



*Vista dell'edificio dalla strada con  
identificazione dell'unità  
immobiliare*



*Accesso esterno di accesso condominiale*



*Vistosa crepa  
sul fianco dell'edificio*




*Porta di accesso all'unità immobiliare*

Perito del Tribunale di Milano n°10830 . Qualifiche. -Impatto Ambientale-Piani di Sicurezza-Certificazioni Energetiche

Via Landolfo 1\_20121 Milano \_C.F.: MLCPLA40L02F158W \_P.I.: 02017450152  
tel/fax.: 02.86463575-02.874572 \_mail: pmalcaus@tiscali.it \_studiomalcaus@gmail.com


UNITA' IMMOBILIARE DI VIA FIUME 44- CORSICO (MI)  
INTERNO UNITA' IMMOBILIARE



Locale n°1



2




Locale n°2



*Servizio igienico*

Perito del Tribunale di Milano n°10830 . Qualifiche. -Impatto Ambientale-Piani di Sicurezza-Certificazioni Energetiche

Via Landolfo 1\_20121 Milano \_C.F.: MLCPLA40L02F158W \_P.I.: 02017450152  
tel/fax.: 02.86463575-02.874572 \_mail: pmalcaus@tiscali.it \_studiomalcaus@gmail.com



3



*Corridoio*


*Cedimento del lavabo*

Perito del Tribunale di Milano n°10830 . Qualifiche. -Impatto Ambientale-Piani di Sicurezza-Certificazioni Energetiche


Via Landolfo 1\_20121 Milano \_C.F.: MLCPLA40L02F158W \_P.I.: 02017450152  
tel/fax.: 02.86463575-02.874572\_mail: pmalcaus@tiscali.it\_studiomalcaus@gmail.com



*Cucina*



*Balcone*



*Caldaia acqua calda sanitaria  
a gas*

