



FOTO 1: Vista, dalla Via Ticino, dell'ingresso al condominio (indicato dalla freccia) in cui è sita l'unità pignorata, che non affaccia su questa strada, essendo ubicata nel fabbricato cui si accede dal cortile interno.
FOTO 2: Vista, dalla Via Arno, dell'affaccio dell'unità pignorata, evidenziato dal poligono rosso.



FOTO 3: Vista, dal cortile comune interno, dell'ingresso al corpo di fabbrica ove è sita l'unità pignorata.
FOTO 4: Scorcio dell'androne d'ingresso comune.



FOTO 5: Ulteriore scorcio dell'androne d'ingresso comune.

FOTO 6: Scorcio, dall'androne comune, della porta d'ingresso all'unità pignorata, (indicata dalla freccia).




FOTO 7: Interno dell'unità pignorata – Scorcio del disimpegno all'ingresso, con vista verso il bagno.

FOTO 8: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio del disimpegno, con vista verso la porta d'ingresso ed il soggiorno/camera (sulla sinistra).



FOTO 9 e 10: Interno dell'unità pignorata – Scorci della cucina.



FOTO 11: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio della caldaia murale a gas, ubicata in cucina.
FOTO 12: Interno dell'unità pignorata – Scorcio del bagno.



FOTO 13: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio del bagno.

FOTO 14: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio delle tracce di umidità presenti sulla parete esterna ed il plafone del bagno.



FOTO 15 e 16: Interno dell'unità pignorata – Scorci del soggiorno/camera.





FOTO 17: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio dei pavimenti in materiale ceramico. Si nota la piccola differenza di quota tra il bagno ed il resto dell'alloggio.

FOTO 18: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio di alcuni cavi a vista in corrispondenza del contatore elettrico e del citofono, nel disimpegno all'ingresso.



FOTO 19 e 20: Cantina dell'unità pignorata – Viste esterne, con porta chiusa ed aperta.




FOTO 21 e 22: Cantina dell'unità pignorata – Scorci dell'interno.