


Appartamento



1. Vista esterna dell'immobile verso via Montebianco



2. Vista esterna dell'immobile verso via Montebianco



3. Vista esterna della facciata laterale



4. Vista esterna della facciata sul retro



5. Vista della scala esterna



6. Vista del giardino anteriore comune





7. Scala esterna di accesso



8. Vista del giardino dal ballatoio di ingresso




9. Scala esterna



10. Ballatoio esterno di accesso all'immobile



11. Ballatoio esterno di accesso all'immobile



12. Ballatoio esterno di accesso all'immobile





13. Vista panoramica dell'Ingresso



14. Vista panoramica dell'Ingresso



15. Particolare porta interna



16. Particolare porta di ingresso



17. Vista panoramica della cucina



18. Vista panoramica della cucina





19. Locale ripostiglio in cucina



20. Particolare del radiatore in cucina



21. Vista panoramica soggiorno



22. Vista panoramica soggiorno



23. Vista panoramica di una camera



24. Vista panoramica di una camera





25. Camera matrimoniale



26. Camera matrimoniale



27. Camera matrimoniale



28. Particolare di un "ponte termico" a soffitto nella camera matrimoniale



29. Macchia di umidità nella camera matrimoniale



30. Particolare porzione di parete ammalorata nella camera matrimoniale





31. Macchia di umidità nella camera



32. Parquet nella camera matrimoniale



33. Bagno



34. Bagno



35. Bagno



36. Particolare delle piastrelle del
pavimento de bagno



Box



37. Passo carraio di accesso



38. Corsello comune dei box



39. Vista esterna del box
(primo da destra)



40. Interno del box con tracce di umidità
a soffitto e sulle pareti



41. Vista interna del box

Il perito
Arch. Marco Bonetti

