

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

MILANO - VIA ASCANIO SFORZA - VIA PAVIA



MILANO – VIA SCANIO SFORZA N. 47 FACCIATA ESTERNA COMPLESSO IMMOBILIARE



FACCIATA ESTERNA



Giudice: Dott.ssa Idamaria CHIEFFO
Perito: Arch. Anita SCHIVO



FACCIATA ESTERNA - LO CALIZZAZIONE




FACCIATA ESTERNA - NAVIGLIO



Giudice: Dott.ssa Idamaria CHIEFFO
Perito: Arch. Anita SCHIVO



ANDRONE COMUNE



ANDRONE COMUNE - INGRESSO CONDOMINIALE



Giudice: Dott.ssa Idamaria CHIEFFO
Perito: Arch. Anita SCHIVO



CORTILE CONDOMINIALE



CORTILE CONDOMINIALE



Giudice: Dott.ssa Idamaria CHIEFFO
Perito: Arch. Anita SCHIVO



SCALE - ACCESSO BALLATIOIO - UNITÀ IMMOBILIARE



FACCIATA INTERNA



Giudice: Dott.ssa Idamaria CHIEFFO
Perito: Arch. Anita SCHIVO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

INGRESSO UNITÀ IMMOBILIARE – BALLATOIO



ANGOLO COTTURA



Giudice: Dott.ssa Idamaria CHIEFFO
Perito: Arch. Anita SCHIVO



INGRESSO



LOCALE - INGRESSO BAGNO



ANGOLO COTTURA - BAGNO



BAGNO



Giudice: Dott.ssa Idamaria CHIEFFO
Perito: Arch. Anita SCHIVO



CAMERA



CAMERA



Giudice: Dott.ssa Idamaria CHIEFFO
Perito: Arch. Anita SCHIVO



DETTAGLIO INFISSI



Giudice: Dott.ssa Idamaria CHIEFFO
Perito: Arch. Anita SCHIVO



DETTAGLIO PAVIMENTI



DETTAGLIO SOFFITTO



