

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE III CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esecuzione Forzata

DOBANK S.p.A.

contro

N. Gen. Rep. **207/2018**

Giudice: Dott.ssa MARIA GABRIELLA MENNUNI


Allegato 4
Rilievo fotografico

Tecnico Incaricato: Arch. Marco Bonetti
Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 10728
Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11115
C.F. BNT MRC 67M05 F063R – P.IVA N. 12696610158


con studio in Milano –Via G. Cagliari n. 17
Telefono 02-6693398 fax 02-99989659 - Cellulare: 338-4723158
e-mail: mbonetti@fastwebnet.it
PEC: bonetti.10728@oamilano.it

Giudice: Dott.ssa Maria Gabriella MENNUNI

ESTERNO



1. Panoramica del fabbricato dalla strada



2. Ingresso da via Bronzetti



3. Facciate interne



4. Facciate interne (sulla sx il fabbricato interno dove si trova l'immobile pignorato)



5. Panoramica del fabbricato interno



6. Portone di ingresso al fabbricato



7. Corpo scala comune



8. Accesso all'immobile pignorato


INTERNO DELL'APPARTAMENTO PIGNORATO – PIANO PRIMO



9. Portoncino blindato di ingresso



10. Disimpegno di ingresso



11. Zona di servizio vicina all'ingresso




12. Passaggio soggiorno (verso la camera)

[REDACTED]



13. Soggiorno




14. Soggiorno



15. Soggiorno



16. Soggiorno



17. Dettaglio parquet del soggiorno



18. Lucernario a soffitto nel soggiorno




19. Angolo cucina




20. Angolo cucina



21. Terrazzo coperto



22. Terrazzo coperto




23. Terrazzo coperto



24. Particolare ante da oscuro



25. Porta a scomparsa




26. Locale a disposizione



27. Bagno di servizio




28. Bagno di servizio



29. Disimpegno anticamera




30. Disimpegno anticamera



31. Bagno principale



32. Bagno principale




33. Bagno principale




34. Bagno principale: termoarredo




35. Porta della camera




36. Camera




37. Camera




38. Camera




39. Videocitofono



40. Dettaglio serramento esterno




41. Impianto di condizionamento centralizzato



42. Termosifone con valvola termostatica


BOX – PIANO PRIMO INTERRATO



43. Rampa carrabile di accesso



44. Box (verso il corsello interno)



45. Box (verso la rampa di ingresso)



46. Interno del box

Il perito
Arch. Marco Bonetti



