



Foto n° 1 - 21/03/2018 - Comune di Pasiano Di Pordenone, foglio 40 - Portone di accesso alle particelle pignorate. Visibile la siepe ubicata lungo il confine.



Foto n° 2 - 21/03/2018 - Comune di Pasiano Di Pordenone, foglio 40, part. 29-166-412 sub.1 - Fabbricato con struttura in legno e platea in cemento precedentemente utilizzato come ricovero per equini.



Foto n° 3 - 21/03/2018 - Comune di Pasiano Di Pordenone, foglio 40, part. 29-166-412 sub.1 – Fabbricato con struttura in legno e platea in cemento precedentemente utilizzato come ricovero per equini.





Foto n° 4 - 21/03/2018 - Comune di Pasiano Di Pordenone, foglio 40, part. 29-166-412 sub.1 - Fabbricato con struttura in legno e platea in cemento precedentemente utilizzato come ricovero per equini. Interni.



Foto n° 5 - 21/03/2018 - Comune di Pasiano Di Pordenone, foglio 40, part. 29-166-412 sub.1 - Visione d'insieme della particella 166. Sullo sfondo visibile la struttura adibita a voliera e descritta in relazione.





Foto n° 6 - 21/03/2018 - Comune di Pasiano Di Pordenone, foglio 40, part. 29-166-412 sub.1 - Silos utilizzati per il contenimento di mangime.





Foto n° 7 - 21/03/2018 - Comune di Pasiano Di Pordenone, foglio 40, part. 29-166-412 sub.1 – Box adibito ad ufficio e posto sulla stessa platea in cemento su cui sono posizionati i silos della fotografia precedente.



Foto n° 8 - 21/03/2018 - Comune di Pasiano Di Pordenone, foglio 40, part. 29-166-412 sub.1 – Struttura adibita al prelievo/pompaggio dell'acqua.



Foto n° 9 - 21/03/2018 - Comune di Pasiano Di Pordenone, foglio 40, part. 29-166-412 sub.1 - Struttura un tempo adibita all'allevamento di volatili.