

FOTO 1 – Edificio sito in Pozzo d'Adda, Via Don Arturo Piazza 8 con accesso pedonale dal cortile comune



FOTO 2 – Portone di ingresso all'edificio in cui al secondo piano si trova l'unità A pignorata






FOTO 3 – Androne di ingresso



FOTO 4 – Vista da locale soggiorno verso porta di ingresso





FOTO 5 – Locale soggiorno lato disimpegno



FOTO 6 – Angolo cottura sito nel soggiorno





FOTO 7 – Particolare caldaia obsoleta sita nel vano cottura



FOTO 8 - Particolare ripostiglio con attacco lavatrice






FOTO 9 – Locale camera da letto



FOTO 10 – Locale camera da letto, particolare ripostiglio aereo sopra la porta





FOTO 11 - Camera da letto, a soffitto tracce di infiltrazioni meteoriche



FOTO 12 - Locale bagno





FOTO 13 – Locale bagno e sovrastante controsoffitto



FOTO 14 – Particolare del controsoffitto finestrato sovrastante il locale bagno





FOTO 15 – Vista dal balcone e sottostante costruzione corpi cantina esterni (unità B)



FOTO 16 – Posizionamento e porta cantina corrispondente all'unità B





FOTO 17 – Unità B cantina, a pavimento botola impianto condominiale

