

**Allegato c)****DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****Via Barone Leonino, 23/25****TRUCCAZZANO (MI) – frazione ALBIGNANO**

Vista del palazzo condominiale da via Leonino e particolare dell'ingresso.






L'intorno.






L'intorno verso Nord e particolare dell'accesso pedonale al condominio.






Particolare del lato Sud e della scala di accesso al piano 1°.





Particolare del lato Sud (al piano primo) e particolare della zona dell'ingresso all'alloggio.






L'ingresso dell'alloggio.





Il soggiorno (previsto anche come cucina).







Viste del balcone.










La camera utilizzata a cucina.






Il disimpegno del bagno.







Il bagno.





La scala che conduce al solaio/ripostiglio senza permanenza di persone.





Il solaio/ripostiglio senza permanenza di persone.






Il bagno – non autorizzato - posto nel solaio/ripostiglio senza permanenza di persone.






Porzione del solaio/ripostiglio senza permanenza di persone impropriamente utilizzata a cameretta.





Porzione del solaio/ripostiglio senza permanenza di persone impropriamente utilizzata a cameretta.








Porzione del solaio/ripostiglio senza permanenza di persone impropriamente utilizzata a camera.






Particolari di degrado/scarsa manutenzione.






Particolare del vano tecnico e del percorso pedonale che conduce al piano interrato.





L'autorimessa e la cantina/riposotiglio.





Vista interna dalla cantina (si rammenta che la porzione a sinistra, sotto la scala, è occupata senza titolo) e la zona di manovra.





Segni di perdite dal soffitto e rampa carraia.





Rampa carraia ed accesso carraio da via Leonino.

