



Documentazione fotografica RGE 1906-2017

Via Giuseppe Monti
angolo Via Muggiano
MILANO (MI)



Facciate



Facciate



Parti
comuni



Parti
comuni



Parti
comuni



Parti
comuni



Viste
interne



Viste
interne



angolo
cottura



Servizio
igienico



Viste
interne



Viste
interne



terrazzo



particolari e
impianti



particolari e
impianti



particolari e
impianti



particolari e
impianti



Locale
cantina



Autorimessa