

ALLEGATO 1: Documentazione fotografica relativa al sopralluogo del 04/09/2018

Foto esterno:



Foto 1: accessi carrai e pedonali da Via Amoretti



Foto 2: accessi carrai e pedonali da Via Amoretti



Foto 3: accessi carrai e pedonali da Via Amoretti

Foto interno – Porzione A:



Foto 4: cortile interno e tettoia



Foto 5: cortile interno, ufficio e tettoia



Foto 6: tettoia



Foto 7: tettoia



Foto 8: tettoia



Foto 9: cortile



Foto 10: tettoia



Foto 11: tettoia



Foto 12: porzione di tettoia adibita a ufficio



Foto 13: porzione di tettoia adibita a ufficio



Foto 14: porzione di tettoia adibita a cucina



Foto 15: ufficio adibito ad abitazione



Foto 16: ufficio adibito ad abitazione



Foto 17: ufficio adibito ad abitazione



Foto 18: ufficio adibito ad abitazione



Foto 19: spogliatoio



Foto 20: spogliatoio



Foto 21: spogliatoio

Foto interno – Porzione B:



Foto 22: cortile e tettoia



Foto 23: cortile



Foto 24: tettoia



Foto 25: tettoia



Foto 26: tettoia



Foto 27: tettoia

Milano, 16 febbraio 2019

L'Esperto alla stima
Ing. Silvia Montinaro

