



Foto 1 – Vista parziale del piano terra, dall'interno del soggiorno guardando verso nord.



Foto 2 – Dalla stessa posizione vista parziale della copertura e della incompleta struttura del solaio del piano primo.



Foto 3 – Vista parziale dal soggiorno verso sud.



Foto 4 – Altra vista del soggiorno.



Foto 5 – Altra vista parziale verso l'area d'ingresso (lato ovest).



Foto 6 – Vista da nord della vasca per la realizzazione della piscina.



Foto 7 – Particolare della copertura sul lato est.



Foto 8 – Vista della porzione destinata ad autorimessa.



Foto 9 – Altra vista della piscina e della relativa tettoia.



Foto 10 – Vista da sud della piscina e della relativa tettoia.



Foto 11 – La scala di collegamento al piano sottotetto.




Foto 12 – Altro particolare della struttura del solaio del piano sottotetto.



Foto 13 – Vista della porzione est, dalla piscina verso l'autorimessa.



Foto 1 – Vista del corsello di manovra; sulla destra il box in esame.




Foto 2 – Vista frontale del box in esame.



Foto 3 – Vista d'insieme dell'interno del box in esame.




Foto 4 – Particolare della zona soppalcata.



Foto 1 – Vista d'insieme dell'area in esame ripresa da sud.



Foto 2 – Vista ravvicinata dell'area con in evidenza parte della tettoia (lato sud).



Foto 3 – La copertura della tettoia ripresa dalla via Pascoli con il cancello carraio.



Foto 4 – Vista del prospetto nord.



Foto 5 – Particolare del corpo a due piani (prospetto nord).



Foto 6 – Vista parziale del primo piano ripreso dalla via Pascoli con il cancello pedonale.



Foto 7 – Vista ravvicinata del prospetto ovest, sulla via Pascoli.



Foto 8 – Particolare della facciata ovest.



Foto 9 – Particolare del cancello pedonale sulla via Pascoli.



Foto 10 – Vista ravvicinata di una parte della copertura crollata (lato nord ovest).



Foto 1 - Vista ingresso alla Villa (Mapp. 429 in comproprietà)



Foto 2 - Vista dall'esterno del giardino ( Mapp. 557 in comproprietà ). In evidenza la recinzione di confine della proprietà. Si nota la divisione interna mediante recinzione metallica che di fatto annette alla Villa una porzione di giardino