



FOTO 1: Vista, da Via Di Vittorio, del fabbricato in cui è sita l'unità pignorata (il cui affaccio sulla strada è evidenziato col poligono rosso).

FOTO 2: Vista dell'ingresso all'area condominiale, ubicato nell'appendice laterale della Via Di Vittorio.




FOTO 3: Vista, dal cortile comune, del portone dell'edificio condominiale (indicato dalla freccia rossa). La freccia blu mostra la posizione del cancello già visto nell'immagine precedente.

FOTO 4: Scorcio dell'affaccio dell'unità pignorata sul cortile comune (indicato dal poligono rosso).



FOTO 5: Scorcio dell'androne comune condominiale.

FOTO 6: Ulteriore scorcio dell'androne comune, con vista sulla scala A ove è sita l'unità in esame.



FOTO 7: Vista della porta d'ingresso all'unità pignorata, dal disimpegno comune al piano.

FOTO 8: Interno dell'unità pignorata – Scorcio dell'area all'ingresso, con vista verso la porta d'accesso.



FOTO 9: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio dell'area all'ingresso, verso la zona notte.
FOTO 10: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio (dal soggiorno) dell'area all'ingresso, con vista verso la cucina (senza porta, indicata dalla freccia rossa) ed il bagno (freccia blu). La porzione bassa del muro è ciò che rimane dalla demolizione della parete che divideva il soggiorno dall'originario corridoio. Non è stata reperita traccia di una pratica edilizia in accompagnamento a tale intervento di modifica.



FOTO 11: Interno dell'unità pignorata – Scorcio del soggiorno.



FOTO 12 e 13: Interno dell'unità pignorata – Scorci della cucina.



FOTO 14 e 15: Interno dell'unità pignorata – Scorci del bagno.



FOTO 16 e 17: Interno dell'unità pignorata – Scorci della camera che affaccia sulla Via Di Vittorio.



FOTO 18 e 19: Interno dell'unità pignorata – Scorci della camera che affaccia sul cortile comune.



FOTO 20: Interno/esterno dell'unità pignorata – Dettaglio dei serramenti, dotati di vetrocamera.
FOTO 21: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio dei pavimenti.



FOTO 22: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio della porta della camera che affaccia sul cortile comune, con evidenza dei danneggiamenti sulla superficie del pannello esterno.
FOTO 23: Interno dell'unità pignorata – Vista di dettaglio dello scaldacqua a gas posto in cucina.



FOTO 24: Cantina dell'unità pignorata – Scorcio della scalinata, con accesso dal cortile comune, che conduce all'ingresso delle cantine.

FOTO 25: Cantina dell'unità pignorata – Vista della porta d'ingresso alle cantine (indicata dalla freccia), chiusa a chiave per motivi di sicurezza. La proprietà pignorata ha affermato di non possedere tale chiave.



FOTO 26: Cantina dell'unità pignorata – Dettaglio della porta d'ingresso alle cantine, chiusa a chiave come da indicazioni dell'Amministrazione condominiale riportate sull'esterno dell'infisso.