

**Dott. Arch. Mariangela Sirena**  
Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 9388  
Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11523  
C.F. SRNMNG66S51F205S – P.IVA 12054360156

con studio in Milano – Largo V Alpini n. 1  
Telefono 02 4120786 - Cellulare +39 335 5470992  
e-mail: mariangela.sirena@pct.pecopen.it – arch.sirena@libero.it

## Tribunale di Milano

### PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

**RG. 776/2022**

Giudice delle Esecuzioni: Dott.ssa Caterina Trentini

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOTTO UNICO:** unità immobiliare in Lainate (Mi)

Via Rubicone n. 14



Fotografia n. 1 – Vista delle facciate principale e laterale dell'edificio del "Condominio Rubicone 14/16", dove si trova l'immobile oggetto della procedura al piano primo





Fotografia n. 2 – Vista della facciata secondaria dell'edificio del “Condominio Rubicone 14/16”, su cui affaccia l’immobile oggetto della procedura al piano primo



Fotografia n. 3 – Vista della rampa di scale comune che conduce all’ingresso dell’edificio al civico n. 14 di Via Rubicone





Fotografie n. 4/5 – Vista del portone di ingresso al civico n. 14 di Via Rubicone e del citofono, dove compare il nominativo dell'occupante l'immobile oggetto della procedura






Fotografia n. 6 – Vista della rampa di scale comune, che conduce all'appartamento al piano primo oggetto della procedura





Fotografia n. 7 – Vista delle cassette delle lettere, dove compaiono sia il nominativo dell'esecutata sia quello dell'occupante l'immobile oggetto della procedura




Fotografia n. 8 – Vista della porta di accesso all'appartamento al piano primo oggetto della procedura





Fotografia n. 9 – Vista del locale ingresso/disimpegno verso il locale soggiorno





Fotografia n. 10 – Vista del locale soggiorno





Fotografie n. 11/12 – Viste del locale soggiorno con balcone






Fotografia n. 13 – Vista del balcone a servizio del locale soggiorno



Fotografia n. 14 – Vista dell'angolo cottura, con particolare dell'arco con muretto







Fotografie n. 15/16 – Vista dal soggiorno dell'angolo cottura e dell'ingresso/disimpegno, con particolare dei due archi e della caldaia a gas (localizzata nell'angolo cottura)






Fotografia n. 17 – Vista del locale ingresso/disimpegno verso il locale camera da letto




Fotografia n. 18 – Vista del locale camera da letto






Fotografie n. 19/20 – Viste del locale camera da letto






Fotografie n. 21/22 – Viste del locale bagno





Fotografia n. 23 – Locale bagno: particolare della nicchia, dentro la quale è stata realizzata la doccia



Fotografia n. 24 – Vista della rampa di scale comune, che conduce al vano di solaio oggetto della procedura





Fotografia n. 25 – Vista del corridoio comune, dal quale si accede al vano di solaio oggetto della procedura



Fotografia n. 26 – Vista dell'interno del vano di solaio oggetto della procedura, con particolare della pavimentazione





Fotografia n. 27 – Vista dell'interno del vano di solaio oggetto della procedura, con particolare della copertura

