


**Allegato A. Rilievo fotografico.**

**Il fabbricato.**



**Immagine 0.** Il quartiere.



**Immagini 1 e 2.** Vista del fabbricato dal giardino comune e vista dall'ingresso alla scala verso il giardino; le facciate sono interessate da lavori di cappotto termico per l'efficientamento energetico. Le rampe a salire dal giardino non sono provviste di ausilio per l'eliminazione delle barriere architettoniche.



Immagini 3 e 4. L'androne comune. La scala a salire è dotata di rampa.




**Immagine 5.** L'ascensore che parte dal livello rialzato.



**Immagine 6.** Le scale condominiali.

L'appartamento.



**Immagine 7.** L'ingresso: alla destra si trova il soggiorno e alla sinistra la cucina con il tinello / sala da pranzo.



**Immagine 8.** La cucina.



Immagini 9 e 10. Il tinello annesso alla cucina.



Immagini 11 e 12. La loggia davanti a cucina e tinello.



**Immagini 13 e 14.** Vista del giardino condominiale tra i diversi fabbricati attualmente interessato dai lavori di efficientamento (sostituzione centrale termica).



Immagini 15 e 16. La stanza principale.




**Immagine 17.** Il bagno aerato che si trova tra le due stanze da letto e cui si accede attraverso un disimpegno contiguo all'ingresso.



**Immagine 18.** La lavanderia.





**Immagini 19.** Il disimpegno tra le camere e il bagno.  
**Immagini 20 e 21.** Il soggiorno (o la seconda camera).