

Perito Edile VINICIO DEFENDI

Via S. Benedetto 15/5 – Summaga 30026 Portogruaro (VE)

c.f. DFN VNC 69L06 C950R - Tel. 0421205157 – 3294326122

e-mail vinicio.defendi@gmail.com - PEC: vinicio.defendi@pec.eppi.it

TRIBUNALE DI PORDENONE

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 91/2020

Giudice dell'esecuzione dott.ssa Roberta Bolzoni

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL FABBRICATO D'ABITAZIONE SITO NEL COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO VIA GENERALE ALVIO DELLA BIANCA N. 4 – FOGLIO 11 MAPPALE 389 CON ADIACENTI TERRENI SITI SUL FOGLIO 11 MAPPALI 390-391

fabbricato oggetto di esecuzione immobiliare



Particolare prospetto principale lato Ovest



prospetto principale lato Nord-Ovest



prospetto lato Nord



prospetto lato Est



ulteriore prospetto lato Est



Viste esterne adiacenza esterna sul mappale 390



vista interna adiacenza esterna priva di copertura con opere realizzate senza titolo autorizzativo



Vista esterna cantina lato Nord



vista interna cantina



Vista esterna bucataio, pollaio e legnaia
-adiacenza esterna-



vista panoramica adiacenza esterna



vista interna locale ingresso



vista interna locale cucina



ulteriori viste interne locale cucina



vista interna locale stanza



vista interna vano scala al piano terra



vista interna locale sottoscala



vista interna locale bagno



vista interna locale disimpegno



vista interna locale stanza



vista interna locale wc



Vista interna locale corridoio fronte scala al primo piano



vista interna locale bagno



ulteriore vista interna locale bagno



vista interna locale camera



ulteriore vista interna locale camera



vista interna locale "deposito"



vista interna locale camera



vista interna locale corridoio



vista interna locale bagno



vista interna locale "camera"



vista partenza scala di accesso al secondo piano



vista interna piano secondo



vista interna bussola con soffitta



vista interna della soffitta



vista esterna del mappale 391 del foglio 11 di Morsano al Tagliamento



viste interne delle infiltrazione acqua proveniente dalla copertura



vista infiltrazione acqua proveniente dal secondo piano nel locale "camera"



vista interna di muffa presente nel locale bagno



vista interna di umidità nella muratura e mancanza del camino nel disimpegno



vista interna infiltrazione acqua proveniente dal secondo piano nel locale camera



viste interne infiltrazione acqua proveniente dal primo piano nel locale cucina






vista umidità di risalita di risalita
nel disimpegno al piano terra



vista vetusto scaldabagno al piano terra



viste interne locale soggiorno/cucina al piano terra (zona ex ufficio)





viste scala interna non autorizzata in difformità dalle vigenti normative



vista interna locale bagno ricavato nel corridoio



vista interna locale vano scala



viste interne locale stanza

Portogruaro 11/03/2021

Il tecnico

Perito Edile Vinicio Defendi

