

ALLEGATO N° 2.0.8



Condominio visto da sud-est



Condominio visto da nord-est



Primo accesso carraio su Via Corona del Sud



Secondo accesso carraio su Via Corona del Sud



Accesso al vano scale



Particolare dei manufatti privi di concessione edilizia posti sul lato ovest dell'edificio

ALLEGATO N° 2.1.4




Accesso all'immobile staggito



Particolare dell'accesso all'immobile staggito



Il locale di ingresso



Particolare della pavimentazione dei locali



Il vano posteriore con l'accesso al vano di ingresso



L'accesso al vano scale del condominio



Il bagno di servizio con il lavabo e il vaso a sedere



Particolare del boiler installato all'interno del bagno