

ALLEGATO N° 2.0.8



Condominio visto da sud-est



Condominio visto da nord-est



Primo accesso carraio su Via Corona del Sud



Secondo accesso carraio su Via Corona del Sud



Accesso al vano scale



Particolare dei manufatti privi di concessione edilizia posti sul lato ovest dell'edificio

ALLEGATO N° 2.2.4




La vetrata di ingresso



Particolare della porta di ingresso all'immobile



Il vano di ingresso e l'accesso al vano posteriore



Particolare del vano posteriore



Il vano posteriore con l'accesso al bagno



Il bagno con la nicchia nella quale è inserito il lavabo e il box doccia con il vaso a sedere al suo interno