

ALLEGATO 3 – FOTOGRAFIE



Foto 1: esterno



Foto 2: ingresso da corridoio condominiale al piano interrato





Foto 3: Porta d'ingresso dall'interno



Foto 4: scala di collegamento con piano rialzato, va rimossa e chiuso il foro del solaio





Foto 5: ambiente principale



Foto 6: locale realizzato abusivamente. Nell'angolo umidità da infiltrazione





Foto 7: locale predisposto per bagno. Da rimuovere



Foto 8: locale adibito a lavanderia, da rimuovere. Macchie di condensa





Foto 9: locale adibito a lavanderia da rimuovere



Foto 10: locale principale. Presenza di letti non idonei alla destinazione d'uso.





Foto 11: locale principale con zona pranzo, non idonea alla destinazione d'uso



Foto 12: locale principale





Foto 13: vista esterna delle finestre (lato lungo)



Foto 14: vista esterna finestra zona pranzo

