

ESTERNO



1. Facciata esterna dalla piazza Karl Marx



2. Dettaglio del piano secondo



3. Panoramica della facciata principale



4. Portoncino di ingresso al fabbricato



5. Corpo scala



6. Corpo scala



7. Pareti del corpo scala



8. Ingresso all'immobile pignorato

INTERNO DELL'IMMOBILE PIGNORATO AL 2° PIANO



9. Portoncino di ingresso



10. Ingresso



11. Soffitto dell'ingresso




12. Porta di accesso al bagno



13. Pavimento del bagno



14. Bagno



15. Bagno



16. Doccia nel bagno



17. Soggiorno/cucina



18. Soggiorno/cucina



19. Soggiorno/cucina (verso il corridoio)



20. Soggiorno/cucina



21. Balcone



22. Balcone



23. Pavimento del balcone



24. Vista dal balcone



25. Vista dal balcone



26. Vista dal balcone



27. Camera



28. Camera



29. Dettaglio pareti della camera



30. Dettaglio pavimento della camera



31. Condizionatore in camera



32. Condizionatore nel soggiorno



33. Citofono (solo voce)



34. Dettaglio serramento esterno



35. Termoarredo



36. Parete del soggiorno/cucina

Il perito
Arch. Marco Bonetti

