

VIA PESTALOZZI 10 MILANO
Viste del complesso immobiliare



Ingresso civ 10



Via Pestalozzi

Strade interne al complesso edilizio





Vista dell'unità immobiliare




Ingresso con scivolo




Zona soggiorno – bagno al fondo e ripostiglio a soppalco



Bagno cieco e ripostiglio a soppalco con scala a pioli d'accesso



Bagno cieco




Zona cottura



Zona soggiorno sotto soppalco – ripostiglio al fondo




Ripostiglio



**Zona soggiorno
e
soppalco notte**


**Bagno
principale**



Bagno principale (sottoscala al terrazzo)




Plafone sottoscala
Bagno principale



Scala d'accesso al soppalco



**Vista dal soppalco sul
soggiorno e
sull'ingresso**



**Scaletta dal soppalco alla
terrazza in copertura**



**Timpano della preesistente
copertura**

**Terrazza in copertura
lucernari e cappuccine**



Terrazza priva di parapetto



**Timpano
della
preesistente
copertura**

**Sbarco scala
in copertura**



**Sbarco scala
in copertura**



**Cappuccine
in copertura**



Centralina elettrica presso ingresso

Particolare dei lucernari elettrificati



Particolare delle cappuccine



**Pilastro in cemento armato e
tracce di percolamento
d'acqua**




**tracce di percolamento d'acqua
sulle pareti**



Pareti demolite

Pilastrini in c.a.



Pareti demolite

Vani ripostiglio presso gli ingressi



Ingresso principale

Ingresso secondario

Scivolo



Caldaia e boiler all'interno



Ingresso secondario



Utilizzo del corridoio quale ripostiglio e porta tamponata



**pozzetto inutilizzato a pavimento
del bagno principale**



Impianti e finiture non completati



Impianti a vista



Particolari degli Impianti e finiture a vista non completati