

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**5<sup>a</sup> SEZIONE CIVILE ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 552/2009**

**PROMOSSA DA**

**"ITALFONDARIO S.p.A."**

**IN DANNO A**

**ALLEGATO N° 26**

*Rilievo Fotografico*


**PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 552/2009**

Promosso da:


**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

*Centro*


**G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO**



**Fotografia 1 – Inquadramento territoriale lato NORD**



**Fotografia 2 – Inquadramento territoriale lato SUD.**



**PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 552/2009**

Promosso da:

**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

*Centro*


**G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO**



**Fotografia 3 – Inquadramento territoriale lato EST.**



**Fotografia 4 – Inquadramento territoriale lato OVEST.**




**PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 552/2009**

Promosso da:

**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

Centro


**G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO**



**Fotografia 5 – Inquadramento viario**



**Fotografia 6 – Via Staffetta.**




*G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO*



**Fotografia 7 – Il complesso immobiliare è dotato sia di accesso pedonale sia di accesso carrabile.**



**Fotografia 8 – L'accesso carrabile, è protetto da cancello in ferro automatizzato ed è dotato di citofono esterno.**



**PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 552/2009**

Promosso da:

**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

Cordro

**G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO**



**Fotografia 9 – Vista delle aree esterne comuni.**



**Fotografia 10 – Vista viali e zone a verde comuni.**

Promosso da:


**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

Cordro

*G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO*



**Fotografia 11 – Un'ampia zona scoperta è destinata a sosta auto comune.**




**Fotografia 12 – Particolare facciate principale fabbricato.**

*G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO*



**Fotografia 13 – Particolare facciate laterale e posteriore prospiciente la via Staffetta e traversa Staffetta.**



**Fotografia 14 – Particolare facciata laterale prospiciente l'area interna del parco.**

Promosso da:

**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

Cordro

*G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO*



**Fotografia 15 – L'ingresso principale del fabbricato è protetto da un cancello di ferro munito di citofono**




**Fotografia 16 – Vista dell'androne fabbricato; lo stesso è pavimentato con piastrelle di gres, il tutto in buono stato di conservazione e manutenzione.**

Promosso da:

**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

*Contro*

**G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO**



**Fotografia 17** – All'appartamento vi si accede dal pianerottolo della scala condominiale, prima porta a sinistra per chi entra nell'androne condominiale del fabbricato.



**Fotografia 18** – Altra vista porta di ingresso appartamento.

Promosso da:


**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

*Contro*

**G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO**



**Fotografia 19 – Vista Ingresso.**



**Fotografia 20 – Altra vista Ingresso.**

Promosso da:

**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

Cordro

*G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO*



Fotografia 21 – Vista Cucina/Pranzo.



Fotografia 22 – Altra vista Cucina/Pranzo.

**PROCEDIMENTO DI ESSECUZIONE IMMOBILIARE N. 552/2009**

Promosso da:


**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

*Contro*

**G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO**



**Fotografia 23 – Disimpegno.**



**Fotografia 24 – Altra vista Disimpegno.**

Promosso da:

**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

*Cassa*


**G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO**



**Fotografia 25 – Vano 1, vi si accede dal Disimpegno è adibito a camera da letto ed è dotato di finestra sul terrazzo annesso all'appartamento.**



**Fotografia 26 – Altra vista Vano 1.**



Promosso da:

**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

*Contro*


**G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO**



**Fotografia 27 – Vano 2, vi si accede dal Disimpegno è adibito a piccolo soggiorno ed è dotato di finestra con affaccio diretto sull'area cortilizia del complesso immobiliare.**



**Fotografia 28 – Altra vista Vano 2.**




Promosso da:


**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

*Contro*

**G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO**



**Fotografia 29 – Bagno, vi si accede dal Disimpegno, il locale è dotato di tazza igienica, lavabo e piatto doccia.**



**Fotografia 30 – Altra vista Bagno.**

Promosso da:

**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

Cordro

*G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO*



Fotografia 31 – Terrazzo: È posta sul lato NORD dell'appartamento, e vi si accede dalla Cucina/Pranzo.



Fotografia 32 – Altra vista Balconata 1.

**PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 552/2009**

Promosso da

**"ITALFONDARIO S.p.A."**

*Contro*


**G.M. Don. M. PETRUZZIELLO**




**Fotografia 33 – Ingresso al piano interrato del fabbricato destinato a garage dalla Via Staffetta**



**Fotografia 34 – L'accesso carrabile al locale garage del fabbricato dalla strada è dotato di cancello scorrevole in ferro automatizzato.**




G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO



Fotografia 35 – Al locale garage vi si accede anche direttamente da un accesso pedonale attraverso la scala condominiale del fabbricato.



Fotografia 36 – Altra vista accesso pedonale al garage.




**PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 552/2009**

Promosso da:

**"ITALFONDIARIO S.p.A."**

*Contro*

**G.M. Dott. M. PETRUZZIELLO**



**Fotografia 37 – Al locale garage vi si accede anche direttamente da un accesso pedonale attraverso la scala condominiale del fabbricato.**



**Fotografia 38 – Altra vista accesso pedonale al garage.**

**PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 552/2009**

Promosso da

**"ITALFONDARIO S.p.A."**

*Contro*

**G.M. Don. M. PETRUZZIELLO**



**Fotografia 39 – Al locale garage vi si accede anche direttamente da un accesso pedonale attraverso la scala condominiale del fabbricato.**



**Fotografia 40 – Altra vista accesso pedonale al garage.**

