ALLEGATO n° _3

u-eki2

Perito Edile FRANCESCO MARZINOTTO
c.f. MRZ FNC 85B06 G914F
Via S. Benedett15/5 – Summaga
30026 Portogruaro (VE)
Tel. e fax 0421205157 – 3280007114
frmarzinotto@gmail.com

TRIBUNALE DI PORDENONE
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 102/2016
Giudice dell'esecuzione Dott. Francesco Petrucco Toffolo
Creditore procedente: CORDUSIO RMBS SECURITISATION (avv. Pierfrancesco Scatà)
Parte esecutata:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Particolare prospetto principale
-lato Sud/Est-

particolare prospetto fabbricato
-lato Est-

particolare prospetto fabbricato
-lato Ovest -

particolare appartamento al primo piano
-lato Ovest-

particolare appartamento al primo piano
-lato Est-

particolare porta d'ingresso condominiale
al piano terra

particolare cortile interno fronte ingresso principale
-lato Est-

particolare cortile interno retro fabbricato
-lato Ovest-

particolare porta d'ingresso dell'appartamento
al primo piano

particolare degrado delle pitture nel vano
scala al primo piano

particolare interno del locale ingresso

particolare interno del locale cucina

particolare interno del locale balcone/terrazza

particolare interno del locale pranzo/sogg.

ulteriore particolare interno del locale ingresso

particolare interno del locale camera

particolare interno del locale bagno

ulteriore particolare interno del locale bagno

ulteriore particolare interno del locale bagno

particolare interno del locale camera

particolare caldaia

particolare corridoio comune al piano scantinato di accesso al ripostiglio (cantina)

particolare corridoio comune al piano scantinato di accesso al ripostiglio (cantina)

particolare contatori Enel nel corridoio comune al piano scantinato

particolare porta di accesso alla copertura comune

particolare della copertura comune

rottura della cerniera nella finestra del pranzo/soggiorno

danneggiamento di un traverso della finestra nel pranzo/soggiorno

vetro infranto nella porta della cucina

vetro infranto nella finestra della cucina

particolare danneggiamento della porta della camera

particolare degrado soffitto nel bagno

particolare danneggiamento della porta della seconda camera

particolare danneggiamento dell'infisso nel balcone/terrazza

particolare danneggiamento porta nella seconda camera

particolare corto circuito in una presa elettrica

Portogruaro 12/01/2017

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
MARZINOTTO FRANCESCO
PROVINCIA DI VENEZIA