















Particolari dei rivestimenti del corridoio realizzato per l'accesso alle due camere da letto, alla cucina e all'unico bagno; radiatori in ghisa e presenza di infissi lignei con vetri semplici riconducibili all'epoca di costruzione del compendio residenziale.



Particolari degli infissi lignei con vetri semplici rilevati all'interno dell'unità immobiliare oggetto di perizia.





Particolare del locale cucina rilevato con pavimentazioni in P.V.C; *l'acqua calda sanitaria fruibile tramite boiler a gas.*



Pavimentazioni in marmette di cemento rilevate anche nella seconda camera da letto ; *infissi in legno con vetri semplici.*



Davanzali in marmo rilevati in tutti i locali; *rivestimenti recenti rilevati nell'unico locale bagno*





Particolari dei rivestimenti in monocottura di recente sostituzione.



Particolari dei rivestimenti del corridoio e degli infissi lignei rilevati all'interno dell'unità immobiliare oggetto di perizia, *presenza di impianto citofono e d'impianto televisione.*



Corte interna con accesso esterno al locale della centrale termica a gas metano.