

Esecuzione Immobiliare n. 229/2016 – G.E. Dott.ssa Monica Biasutti - Tribunale di Pordenone
ALLEGATO “ 12 “ ALLA C.T.U. : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 – vista est cortile interno



Foto 2 – vista lato sud est condominio



Foto 3 – portone acceso al condominio civ. 19



Foto 4 – vista lato sud condominio



Foto 5 – portone garage



Foto 6 – individuazione unità immobiliare su lato sud



Foto 7 – ascensore condominiale



Foto 8 – pianerottolo con porta di accesso all'unità int.5 - 3P



Foto 9 – ingresso appartamento



Foto 10 – soggiorno



Foto 11 – serramento soggiorno



Foto 12 – porta finestra su poggiolo lato sud



Foto 13 – cucina



Foto 14 – accesso a veranda



Foto 15 – quadro elettrico



Foto 16 – corridoio zona notte




Foto 17 – bagno



Foto 18 – camera matrimoniale lato nord



Foto 19 – camera singola lato sud



Foto 20 – ripostiglio



Foto 21 – contatore gas in cucina



Foto 22 – accesso a garage



Foto 23 – garage



Foto 24 – accesso alla cantina



Foto 25 – cantina



Foto 26 – pavimentazioni tra bagno e corridoio

