



Fotografia n°1 – Vista dell'accesso carraio e pedonale al fabbricato dal cortile comune.




Fotografia n°2 – Vista della facciata del fabbricato.

Fotografia n°3 – Vista della porta d'ingresso al fabbricato.



Fotografia n°4 – Vista del vano scala condominiale e della porta d'ingresso al fabbricato.

Fotografia n°5 – Vista della porta d'ingresso all'unità immobiliare.



Fotografia n°6 – Vista del vano d' ingresso e dell'accesso al bagno e alla cucina.





Fotografia n°7 – Vista della camera.




Fotografia n°8 – Vista della camera.

Fotografia n°9 – Vista della cucina.



Fotografia n°10 – Vista del bagno.

Fotografia n°11 – Vista del vano  
solaio di pertinenza dell'unità  
immobiliare.



Fotografia n°12 – Vista del  
vano solaio di pertinenza  
dell'unità immobiliare.