

9.3 Rilievo fotografico.



Immagine 4. Vista del locale soggiorno con spazio cottura. La finestra che si vede sulla destra è l'unica di tutta l'unità.



Immagine 5. Vista della finestra con affaccio sul cortile condominiale e oltre sulla via Camaldoli.



Immagine 6. Vista della parete che divide lo spazio soggiorno (nella foto) dalla zona a ripostiglio.



Immagine 6. Vista della zona a ripostiglio, oggi utilizzata come camera da letto (senza finestre).



Immagine 7. Vista del bagno.



Immagine 8. Vista dell'ingresso da via degli Umiliati 37 a Milano.



Immagine 9. Vista dell'ingresso da via Camaldoli.