

**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 1**



Vista del fabbricato da via Giacomo Leopardi

**FOTOGRAFIA N. 2**



Vista del fabbricato lato interno


**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 3**



**FOTOGRAFIA N. 4**



**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 5**



Vista interna del disimpegno di ingresso

**FOTOGRAFIA N. 6**




Vista interna della cucina

**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 7**




Vista interna della cucina

**FOTOGRAFIA N. 8**




Vista interna del disimpegno

**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 9**



Vista interna del bagno

**FOTOGRAFIA N. 10**



Vista interna del bagno



**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 11**



Vista interna del soggiorno

**FOTOGRAFIA N. 12**



Vista interna del soggiorno

**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 13**



**FOTOGRAFIA N. 14**



## **RILIEVO FOTOGRAFICO**

### **FOTOGRAFIA N. 15**



### **FOTOGRAFIA N. 16**





## RILIEVO FOTOGRAFICO

### FOTOGRAFIA N. 17



Vista del corsello box

### FOTOGRAFIA N. 18



Vista del box