

Allegato 1

VIALETTO ACCESSO P.T



VIALETTO ACCESSO P1°




VISTA DA INGR P.T


(2)



INGRESSO A VANO B DA A




VANO D





VANO H

VANO H





VANO I

VANO I




7



VANO L

VANOM?

(8)



VANO Y

VANO L






VANO R

VANO 2







VANO V



VANO U




VANO T DA VANO S



VANO R P2 zona A/2






PARTIC CAMMIN IN ZONA FRANOSA DA PZ



PARTICOLARI FRANA



PARTICOLARI P.Z ZONE A/2




(1)

PARTICOLARI GIARDINO ESTE




PARTICOLARE LESIONI




GIARDINO DI ACCESSO




PARTIC BAGNO (P.T?)




VISTA DA TETTO VERSO MONTE



"VELUX" AUTOPRODOTTE!!



VISTA DA TETTO VERSO V. GREGORIO VII



SITUAZIONE TETTO



SITUAZIONE TERRAZZAMENTI GIARDINO



SITUAZIONE TERRAZZAMENTO GARNINO




LESIONI ESTERNE



SITUAZ TERRAZZAMENTI GIARDINO



PARTICOLARI VARI



PARTICOLARI VARI

(3)





PARTICOLARI VARI

