



FOTO 1 e 2: Scorci, dalla Via Ripamonti, del fabbricato in cui è sita l'unità pignorata (la freccia indica la posizione dell'ingresso all'edificio, i poligoni rossi l'affaccio dell'appartamento in esame).



FOTO 3: Vista di maggior dettaglio del portone d'ingresso al fabbricato.
FOTO 4: Scorcio dell'androne d'ingresso comune (con il portone sullo sfondo) e della scala comune da cui si raggiunge l'unità pignorata.



FOTO 5: Scorcio del ballatoio comune alla cui estremità finale è sita l'unità pignorata.
FOTO 6: Ulteriore scorcio del ballatoio comune, con evidenziato l'affaccio dell'unità pignorata (la freccia indica la porta d'ingresso).



FOTO 7: Vista di dettaglio della porta d'ingresso all'unità pignorata.
FOTO 8: Interno dell'unità pignorata – Scorcio del locale cucina/soggiorno, dalla porta d'ingresso.



FOTO 9: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio del locale cucina/soggiorno, con vista verso la zona notte.



FOTO 10: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio del locale cucina/soggiorno, con vista verso la porta d'ingresso e la parete su cui sono posizionati gli arrivi delle utenze cucina (acqua, gas etc.).



FOTO 11: Interno dell'unità pignorata – Vista di dettaglio della caldaia murale, sita nel soggiorno/cucina.
FOTO 12: Interno dell'unità pignorata – Scorcio del disimpegno.



FOTO 13: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio del disimpegno. Si intravede il ripostiglio in quota posto in sommità al servizio igienico.
FOTO 14: Interno dell'unità pignorata – Scorcio del bagno cieco, dotato di impianto di aerazione meccanica.



FOTO 15 e 16: Interno dell'unità pignorata – Ulteriori scorci del bagno.



FOTO 17: Interno dell'unità pignorata – Scorcio della camera, che affaccia sulla Via Ripamonti.



FOTO 18: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio della camera. In alto, sulla sinistra, si nota l'apertura (priva di serramento) prevista per l'illuminazione naturale del bagno.



FOTO 19 e 20: Interno/esterno dell'unità pignorata – Dettaglio dei serramenti, dotati di vetrocamera.