

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Fotografia n. 17 – Particolare della porta di ingresso all'appartamento oggetto della procedura al piano primo

[REDACTED] Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





Fotografie n. 20/21 – Viste del locale soggiorno/pranzo



██████████ Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena



[REDACTED]



Fotografie n. 24/25 – Viste del locale cucina, ribassato, solo sul lato ingresso, ad altezza di 2,56 ml. c.ca



[REDACTED] Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena



[REDACTED]



Fotografie n. 26/27 – Viste del balcone su cui affaccia il locale cucina, con particolare dello scaldabagno esterno per la produzione di acqua calda sanitaria



Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena





Fotografia n. 28 – Vista dell'ingresso del primo locale bagno con doccia e del ribassamento (altezza di 2,28 ml. c.ca) localizzato solo nella prima parte del locale

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena





Fotografie n. 29/30 – Viste del primo locale bagno con doccia



Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena





Fotografie n. 31/32 – Viste del locale studio/ripostiglio/cabina armadio



Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena



[REDACTED]



Fotografia n. 33 – Vista del disimpegno, ribassato ad altezza di 2,56 ml. c.ca, che conduce alla zona notte

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena





Fotografie n. 34/35 – Viste del locale camera da letto



Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena





Fotografie n. 36/37 – Viste del locale camera da letto, con particolare della nicchia



Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena




[REDACTED]



Fotografia n. 38 – Vista del locale disimpegno destinato a cabina armadio, ribassato ad altezza di 2,70 ml. c.ca, dove a sinistra è presente la porta di accesso allo stesso e a destra la porta di accesso alla camera da letto matrimoniale

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena





Fotografia n. 39 – Vista del locale disimpegno destinato a cabina armadio, ribassato ad altezza di 2,70 ml. c.ca, dove a sinistra è presente la porta/finestra di accesso al terrazzo e a destra la porta di accesso al secondo locale bagno






Fotografia n. 40 – Vista del secondo locale bagno

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena






Fotografia n. 41 – Vista del secondo locale bagno con vasca

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena






Fotografie n. 42/43 – Viste del locale camera da letto matrimoniale



Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena





Fotografia n. 44 – Vista del locale camera da letto matrimoniale verso la porta finestra di accesso al terrazzo



Fotografia n. 45 – Vista dal terrazzo del serramento suddiviso tra il locale camera da letto matrimoniale ed il locale disimpegno destinato a cabina armadio

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena





Fotografia n. 46 – Vista del terrazzo

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena



[REDACTED]



Fotografia n. 47 – Vista del percorso di accesso scoperto alle cantine (piano seminterrato)

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena



[REDACTED]



Fotografia n. 48 – Vista della porta di accesso al vano di cantina di proprietà del debitore

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena



[REDACTED]



Fotografia n. 49 – Vista dell'interno del vano di cantina di proprietà del debitore

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena

