



Fotografia n. 3 – Vista della facciata sul cortile interno dei box (retro del Condominio Via Marghera n. 45 – Milano), su cui affaccia parte dell'appartamento oggetto della procedura al piano primo (sul retro, piano terzo fuori terra)

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena






Fotografie n. 4/5 – Viste, sul retro del cortile interno, a destra del terrazzo, al centro dei serramenti e a sinistra del balcone dell'appartamento oggetto della procedura




Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena





Fotografia n. 6 – Particolare del citofono presente sulla Via Marghera n. 45 – Milano, dove compare il nome del debitore esecutato

 Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena





Fotografia n. 7 – Particolare del cancello di accesso pedonale e carraio sulla Via Marghera n. 45 – Milano



Fotografia n. 8 – Vista, sulla sinistra, del portone di accesso all'immobile e, sulla destra, della rampa che conduce sia alla cantina oggetto della procedura sia al cortile interno sul retro

Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]




Fotografie n. 9/10 – Particolare del portone di ingresso che conduce all'appartamento oggetto della procedura al piano primo (piano secondo fuori terra), che affaccia in parte sul cortile di Via Marghera n. 45



[REDACTED] Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena






Fotografia n. 11 – Vista dell'atrio del Condominio

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena






Fotografia n. 12 – Vista dell'atrio del Condominio, dove si trovano le cassette delle lettere, la guardiola del custode ed il corpo scale, con ascensore, che conduce all'appartamento oggetto della procedura al piano primo

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena






Fotografia n. 13 – Particolare del corpo scale, con ascensore, che conduce all'appartamento oggetto della procedura al piano primo

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena





Fotografia n. 14 – Particolare delle cassette delle lettere, dove compare il nome del debitore esecutato



Fotografia n. 15 – Particolare della rampa delle scale

Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena



[REDACTED]



Fotografia n. 16 – Vista della guardiola del custode, presente tutto il giorno

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode Giudiziario: SIVAG S.P.A.
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena

