



FOTO 1 – Ingresso carraio e pedonale da Via L. Manara n° 13 in RHO - Lucernate



FOTO 2 – Ingresso all' edificio dal vialetto condominiale

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI
Custode: AVV. MARA CALEMO
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 3 – Rampa di ingresso ai box



FOTO 4 – Ingresso all'abitazione Sub. 5

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI
Custode: AVV. MARA CALEMO
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 5 – Porta di ingresso dal soggiorno, cucina e porta zona notte



FOTO 6 – Soggiorno

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI
Custode: AVV. MARA CALEMO
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 7 – Cucina e soggiorno



FOTO 8 – Camera da letto con accesso al terrazzino

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI
Custode: AVV. MARA CALEMO
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 9 – Camera da letto con pavimento rivestito in legno



FOTO 10 – Bagno con vasca

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI
Custode: AVV. MARA CALEMO
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 11 – Bagno con doccia



FOTO 12 – Vano cantina

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI
Custode: AVV. MARA CALEMO
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 1 – Box Sub. 13

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI
Custode: AVV. MARA CALEMO
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli

